

農業部農田水利署工程生態檢核自評表

						填寫單位	L	
		生態	態檢核-總表	□第一級生態) W		
		—~		■第二級生態	檢核	主辦生態團	豚	
	工程/計畫	嘉峰農地重	嘉峰農地重劃區主給二(0K+615)巡防步道等改		競機關 農業部農田水利署 高雄管理處			
	名稱	30.172.02	善工程	設計單位	農業	部農田水利署 高雄管理處		
工程	工程預計期程		(尚於規劃設計階段)	監造單位	(尚於	《規劃設計階段》)	
基	粉性	地點:高茲	推市岡山區					
本資	基地位置	工區一 坐	標X:180188 Y:2524315 標X:179186 Y:2524802	工程預算/經費(千元)	(尚於	(尚於規劃設計階段)		
料	工程目的	工區一因效	《防步道現況為草生地,汛期易堵塞排	*水路,為利於	汛期防災作	業,故辦理巡防	步道	
		改善工程	工區二因農地於輪灌期無法有效蓄水	(,故辦理改善)	工程			
	工程類型	□灌溉圳趾	□灌溉圳路 □農田排水■水利設施巡防道路及擋土牆□其他					
	工程概要	工區一預計改善巡防步道約 250 公尺,工區二預計施作 L 型擋土牆長約 45 公尺						
		保護面積公頃,保護人口人。						
	預期效益	其它:本工程為巡防道路及擋土牆改善,未涉及災害防範相關事宜,預期總受益面積 271.5					公頃	
階段	項目	評估內 容	檢	核事項			附表	
			是否有生態背景人員參與,協助蒐集	 	· 評估生態	 衝擊、擬定生		
	專業參與	生態背	態保育原則?				P-1	
		景人員	□是□否					
			區位:□生態敏感區 □非生態敏感	₹ □				
		-	 (生態敏感區包含國家公園、野生動物	勿重要 棲息環境	、野生動物	保護區、森林		
核		地理位	及森林保護區、國際及國家級重要潔	累地、自然保留	區、自然保	護區、海岸保		
定		置	護區、水庫蓄水範圍、IBA 重要鳥類	[棲息地及其他	經認定生態	資源豐富或具		
階			有生態課題之地理區域。)					
段	生態資料	關注物	1.是否有關注物種,如保育類動物、	特稀有植物、	指標物種、	老樹或民俗動	P-2	
	蒐集調查	種、重要	植物等?					
		棲地及	□是]否			
		高生態	2.工址或鄰近地區是否有森林、水系	、埤塘、濕地	及關注物種	之棲地分佈與		
		價值區	依賴之生態系統?					
		域	□是]否			

PEEC



農業部農田水利署 114-115 年度農田水利署高雄管理處生態檢核作業委託服務(開口契約)

階段	項目	評估內容	檢核事項	附表
		方案評估	是否有評估生態、環境、安全、經濟及社會等層面之影響,提出 對生態環境衝擊較小的工程計畫方案? □是 □否	
	生態保育 原則	採用策略	針對關注物種及重要生物棲地,是否採取迴避、縮小、減輕、補償策略,減少工程影響範圍? □是 □否	P-5
核定階		經費編列	是否有編列生態調查、保育措施、追蹤監測所需經費? □是 □否	-
段	民眾參與	現場勘查	是否邀集生態背景人員、相關單位、在地民眾及關心相關議題之民間團體辦理現場勘查,說明工程計畫構想方案、生態影響、因應對策,並蒐集回應相關意見? □是 □否	P-3 P-4
	資訊公開	計畫資訊公開	是否主動將工程計畫內容之資訊公開? □是 □否	P-1 P-2 P-3 P-4 P-5
	專業參與	生態背景及工 程專業團隊	是否組成含生態背景及工程專業之跨領域工作團隊? ■是 □否	D-1
	基本資料 蒐集調查	生態環境及議題	1.是否具體調查掌握自然及生態環境資料?■是 □否2.是否確認工程範圍及週邊環境之生態議題與生態保全對象?■是 □否	D-2 D-3 D-5
規	生態保育 對策	調查評析、生態保育方案	是否根據生態調查評析結果,研擬符合迴避、縮小、減輕及補償 策略之生態保育對策,提出合宜之工程配置方案? ■是 □否	D-6
劃設計	民眾參與	規劃說明會	是否邀集生態背景人員、相關單位、在地民眾及關心相關議題之 民間團體辦理規劃說明會,蒐集整合並溝通相關意見? ■是 □否	D-4
段	設計成果	生態保育措施及工程方案	是否根據生態評析成果提出生態保育措施及工程方案,並透過生態及工程人員之意見往復確認可行性後,完成細部設計。 ■是 □否	D-6
	資訊公開	設計資訊公開	是否主動將規劃內容、生態保育措施、工程內容等設計成果之資訊公開? ■是 □否	D-1 D-2 D-3 D-4 D-5 D-6

2




農業部農田水利署


114-115 年度農田水利署高雄管理處生態檢核作業委託服務(開口契約)

階段	項目	評估內容	檢核事項	附表
	專業參與	生態背景及工 程專業團隊	是否組成含生態背景及工程專業之跨領域工作團隊? □是 □否	W-1
	施工前生 態保育措	施工廠商	1.是否辦理施工人員及生態背景人員現場勘查,確認施工廠商清 楚瞭解生態保全對象位置? □是 □否 2.是否擬定施工前環境保護教育訓練計畫,並將生態保育措施納 入宣導。 □是 □否	W-2
	施確認、 施工中生 態保育措	施工計畫書	施工計畫書是否納入生態保育措施,說明施工擾動範圍,並以圖面呈現與生態保全對象之相對應位置。 □是 □否	
施工階段	工 處理 階 管理措施		1.履約文件是否有將生態保育措施納入自主檢查? □是 □否 2.是否擬定工地環境生態自主檢查及異常情況處理計畫? □是 □否 3.施工是否確實依核定之生態保育措施執行,並於施工過程中注意對生態之影響,以確認生態保育成效? □是 □否 4.施工生態保育執行狀況是否納入工程督導? □是 □否	W-3.1 W-3.2 W-4 W-5.1 W-5.2 W-5.3
	民眾參與	施工說明會	是否邀集生態背景人員、相關單位、在地民眾及關心相關議題之 民間團體辦理施工說明會,蒐集整合並溝通相關意見? □是 □否	W-6
	資訊公開	施工資訊公開	是否主動將施工相關計畫內容之資訊公開? □是 □否	W-1 W-2 W-3.1 W3.2 W-4 W-5.1 W-5.2 W-5.3 W-6
維護管理	生態效益	生態效益評估	是否於維護管理期間,定期視需要監測評估範圍之棲地品質並分析生態課題,確認生態保全對象狀況,分析工程生態保育措施執行成效? □是 □否	M-1 M-2
階 段	資訊公開	維護管理資訊 公開	是否主動將監測追蹤結果、生態效益評估報告等資訊公開? □是 □否	M-1 M-2
:	填表人	磐誠工程顧問	單位主管核定 問股份有限公司/工程師	

備註:本表由**主辦生態團隊**填寫,主辦機關提供工程基本資料。



		填寫單位		
	生態檢核分級表		主辦生態團隊	
工程或計畫名稱	嘉峰農地重劃區主給二(0K+615) 巡防步道等改善工程 工程編號 (尚於規劃設計階段			
執行機關	農業部農田水利署高雄管理處	承包廠商	(尚於規劃設計階段)	
填表人員 (單位/職稱)	(磐誠工程顧問股份有限公司/工程師)	填表日期	114年7月2日	
生態檢核分級	符合下列情形之一者,應確認是否涉及生態 ■原構造物範圍內之整建或改善之工程 □問發場所之工程。 □道路鋪面及其附屬設施維護改善工程 □農田水利設施新建工程。 □學亦署補助比率逾工程建造經費 50% □經上級機關評估特別需要並通知者。 生態檢核分級評估: 1.是否位於生態敏感區? □查(請續第2項) 2.是否有關注物種或關注棲地? ■是:質強(I,NEN)(請填第4項) □查(請續第3項) 3.當地是否有生態相關議題? □查(請續第3項) 3.當地是不有關注,關注議題:□不問題,以上與一個人工學,以上與一個人工學,以上與一個人工學,以上與一個人工學,以一個人工學,可以一個人工學,可以一個人工學,以一個人工學,可以一個人工學,可以一個人工學,可以一個人工學,可以一個人工學,可以一個人工學,可以一個人工學,可以一個人工學,可以一個人工學,可以一個人工學,可以可以一個人工學,可以一個人工學,可以可以一個人工學,可以可以一個人工學,可以可以一個人工學,可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以	。 區域 動之 動文 重要 三 三 三 三 三 三 三 三 三 三 三 三 三),須辦理第一級生態檢核作業 。。。 企上級機關審查確認,無須辦理生態	



114-115 年度農田水利署高雄管理處生態檢核作業委託服務(開口契約)


		說明:				
		第一級:落實全週期生態	長檢核工作,建議 放	ぐ規劃及設計階段	g生態檢核編列生態調查 費 用進行現地調查,	
		並填列相關表單擬定生態	態友善機制;於施	工階段定期填具	抽查表及自主檢查表外,應成立生態團隊持	
		續監測生態保育措施執行	亍狀況;完工後一	至三年內進行維持	護管理階段以追蹤生態環境恢復情況。	
		第二級 :由執行機關、記	設計、監造及施工	人員進行自主檢	核。機關得視需求邀請生態團隊協助工程人	
		員執行生態檢核作業、專	成提升為第一級生	態檢核作業。		
			基本資料第	İ集檢核		
資訊類別		資料項目			資料內容	
		■關注物種	■有: <u>草鴞(I,N</u>	IEN)		
關注物種或關	注	1997 19 IE	□無			
棲地		□關注棲地	□有:			
		□1997年 这地	□無			
			生態敏感	區說明		
資料類別		確認資料項目		是否涉及	相關法源(主管機關)	
	國多	公園及國家自然公園		□是,■否	1. 國家公園法(內政部)	
	野生動物重要棲息環境			□是,■否	2. 水利法(經濟部)	
	野生			□是,■否	3. 水庫蓄水範圍使用管理辦法(經濟部)	
	森林及森林保護區(保安林)			□是,■否	4. 海岸管理法(內政部)	
	森林及森林保護區(國有林事業區)			□是,■否	5. 野生動物保育法(農業部) 6. 野生動物保育法施行細則(農業部)	
	重要濕地(國際級)			□是,■否	7. 森林法(農業部)	
生態敏感區		医濕地(國家級)		□是,■否	8. 自然保護區設置管理辦法(農業部)	
工念纵念四				□是,■否	9. 濕地保育法(內政部)	
		更濕地(地方級) NGGT			10. 濕地保育法施行細則(內政部)	
		然保留區 		□是,■否	11. 文化資產保存法(文化部)	
	自然	然保護區 		□是,■否		
	海岸	保護區		□是,■否		
	水质	蓄水範圍		□是,■否		
	IBA	重要鳥類棲息地		□是,■否		
其他經認定	石虎	三重要及潛在棲地		□是,■否		
生態資源豐	國士	生態綠網關注農田圳溝	構或埤塘池沼	□是,■否		
富或具有生 態課題之地	國士	生態綠網關注獨流溪		□是,■否		
理區域	其作	—————————————————————————————————————		□是,□否		

備註:本表由**主辦生態團隊**填寫,如有需要可自行增加欄位及分頁,並註明政府公佈之資料出處**主辦機關**提供工程基本資料、承包廠商資訊。

114-115 年 農田水利署 局雄管 埋處生態 檢核作業 委託 服務 (開口契約)								
						填寫單	單位	
I	程生態檢核	基本	工資料表	□第一級生態檢核 ■第二級生態檢核		主辦生態團隊		
	T						S. — 1-3:	
工程名稱	嘉峰農地重劃區主	給_	(0K+615)巡防步道等	改善工程				
	# NK 30 # 57 1 401		□灌溉圳路□農田排水			高雄市岡山區		
治理機關	農業部農田水利	土 程			TWD97	X : 180188	Y : 2524315	
		類	■水利設施 巡防道路、擋土牆	工程地點	坐標	X : 179186	Y : 2524802	
勘查日期	114年7月2日	型	□其他		水系	嘉峰農地重劃		
		£-0.			名稱	嘉興農地重劃	區小給二之十	
T 干 干 干 干 干 十 十 十 十 十 十 十 十 十 十 十 十 十			记為草生地,汛期易 1期除※作業、拉辮	操辦工程 提辦工程	工區一聚	頁計改善巡防步道	約 250 公尺,	
目的	堵塞排水路,為利於汛期防災作業,故辦 理巡防步道改善工程,工區二因農地於輪				工區二預計施作 L 型擋土牆長約 45			
	津 期無法有效 蓄 水			尺	尺			
	1.災害類別:				保護面	積 公頃	. 保護人口	
	2.災情: 3.以往處理情形:單位已施設 4.有無災害調查報告 (報告名稱:) 5.其他:			預期效益				
災害紀錄					其它:本	- □程為巡防道路及	及擋土牆改	
					善,未没	善,未涉及災害防範相關事宜,預期總		
					受益面積	271.5 公頃		
			 保護對象	資訊來源				
	生態敏感區:無			依據本計畫套疊「農業部農田水利署生態檢核注意事				
生態情報				項」規範之生態敏感區圖層成果				
釐清及建								
議	關注棲地或關注物]種:	彩鷸	生物多樣性網絡 Taiwan Biodiversity Network (TBN)				
 預定辦理	 □規劃報告優先治	理工	程	L □以往		年度工程)維護		
原因	 □災害嚴重,急需	治理	工程	□其他	<u>. </u>	,	_	
	■設施老舊極需改善之工程							
棲地現況說明 : 工區範圍周邊多為農地,以水稻為主要作物,另有果園種植經濟作物,評估農地可吸引農田生態系物種棲息利								
	用,周邊紀錄麻雀、洋燕、白頭翁等鳥類,農田邊及田間植被可見青紋細蟌、杜松蜻蜓等蛉蜓類及莧藍灰蝶及							
黃蝶等蝶類	黃蝶等蝶類活動,部分有水渠段可觀察到福壽螺及食蚊魚等適應性較強之入侵種							
	_		量改變 □水域生物通		_		_	
		足坦州	施作 □土方挖填棲地	収塚 ■具他	. 丁懓尚發	置野生動物、 十種	<u> 图 </u>	
20 N/=/\	<u>境、影響大型喬木</u>							

6

生態保育原則建議:



114-115 年度農田水利署高雄管理處生態檢核作業委託服務(開口契約)

□植生復原 [□植生復原 □底質保留 ■棲地保留 □友善生態廊道 □施工便道復原 □動植物種保育 □劃定保護區 □以					
柔性工法處理	2 □物種補充調查 ■生態影響減輕對策:2	免於多數動物	勿活動之高峰期施作、迴避關注物種繁殖			
期、限縮工程	影響範圍、廢棄物集中清運、大樹保護					
□其他						
勘查意見	勘查意見 備註:需要處理					
填寫人員		提交日期	114 年 7 月 2 日			
/單位	磐誠工程顧問股份有限公司/工程師	1. 人口初	114 4 7 /7 2			


※工程位置圖:



嘉峰農地重劃區主給二(0K+615)巡防步道等改善工程(工區一)

7 **P€≣C**

114-115年度農田水利署高雄管理處生態檢核作業委託服務(開口契約)



備註:本表由**主辦生態團隊**填寫·由**主辦機關**提供現況概述欄請就工地附近地形、土地利用、災情及以往處理情 形簡單描述;擬辦工程內容欄未明列之工法·請在其他項內填工法、計價單位、數量等。



※工程預定位置棲地環境照片(工區一):





說明:工程範圍起點,兩側有廠房



時間: 114年6月10日

說明: 工程範圍上游已治理渠段



時間: 114年6月10日

說明:工區周邊農地



時間: 114年6月10日

說明:工區範圍部分渠段呈乾涸狀態



時間:114年7月2日

說明:工區範圍部分渠段為淺水



時間:114年7月2日

說明:工區預計動線及暫置區

※工程預定位置棲地環境照片(工區二):



時間:114年6月5日 說明:預定施作範圍



時間:114年6月5日

說明:嘉興農地重劃區小給二之十一上游



時間:114年6月5日 說明:工區北側水稻田



時間:114年6月5日 說明:工區南側水稻田



時間:114年6月18日

說明:周邊道路



說明:周邊渠道

備註:表格欄位不足請自行增加。

		填寫單位			
	民眾參與及資訊公開彙整	主辦生態團隊			
主辦機關	農業部農田水利署高雄管理處	設計單位	農業部農田水利署高雄管理處		
監造單位	(尚於規劃設計階段)	營造單位	(尚於規劃設計階段)		
工程名稱	工程名稱 嘉峰農地重劃區主給二(0K+615)巡防步道等改善工程				
填表人員 (單位/職稱)	(磐誠工程顧問股份有限公司/工程師)	填表日期	114年7月2日		
檢核事項	檢核階段	內容項目及公開方式			
主動公開	規劃設計階段	針對現勘調查作業成果提出生態議題、保育措施及相關 工程配置,以現地討論會形式進行			
主動公開	規劃設計階段	定之農業部農田水 之 工 程 (https://www.iakhs. 及 中 央 研 9	段生態檢核自評表,已公開於機關指 利署高雄管理處網頁之政府資訊公開 生態檢核專區 nat.gov.tw/open/Articles?a=19003) 识院研究資料寄存所 itar.io/organization/iakhs114-115)		
被動公開 無 無					

備註:本表由**主辦生態團隊**彙整填寫,並由**主辦機關**提供相關本工程民眾參與及資訊公開之資料。

	•				單位	
	D-1 團	隊名單				
	工程名稱 嘉峰農地重劃區主給二(0K+615)巡防步道等改善工程			主辦生態團隊		
	新 啡 辰 心 里劃區。	E 編(UK+015)処例	少组夺以吾 <u>上任</u>			
填表人員 (單位/職稱)	(磐誠工程顧問股份	分有限公司/工程師)	填表日期	114 年 7	7月2日	
	主親	r 機關:農業部農田	日水利署高雄管理	星處		
職稱	姓名	學歷	專業資歷	負責工作	專長	
工務組長		碩士	27年	計畫負責人	土木、水利工程	
設計股長		專科	29年	計畫統籌	土木、水利工程	
工程員		碩士	2年	計畫承辦	土木、水利工程	
	主辦	生態團隊:磐誠工	程顧問股份有限	公司		
職稱	姓名	學歷	專業資歷	負責工作	專長	
磐誠公司 副理		學士	8年	相關配合事項	生態檢核作業、 生態保育策略與 協商、追蹤及成 效分析	
磐誠公司 工程師		碩士	1年	生態調查及相關配合事項	陸域生態、生態 檢核作業、專案 報告彙整	
	設計	十單位:農業部農田	日水利署高雄管理	里處		
職稱	姓名	學歷	專業資歷	負責工作	專長	
工務組長		碩士	27年	計畫負責人	土木、水利工程	
設計股長		專科	29 年	計畫統籌	土木、水利工程	
工程員		碩士	2年	計畫承辦	土木、水利工程	
	設計生態團隊:					
職稱	姓名	學歷	專業資歷	負責工作	專長	
-	-	-	-	-	-	

- 1. 本表由**主辦生態團隊**填寫,**主辦機關**提供人員資訊,設計單位提供設計人員及其生態團隊資訊。
- 2. 人員表格欄請自行增減。

		填寫單位			
D-2	工區生態資料蒐集成果更新	設計單位			
工程名稱	嘉峰農地重劃區主給二(0K+615)巡防步道等改善工程(工區一)				
填表人員 (單位/職稱)	(農田水利署高雄管理處/工程員) (灣誠工程顧問股份有限公司/工程師)	填表日期	114年7月2日		


工程範圍圖:



生態資料蒐集成果更新:延續核定階段附表 P-2 之生態資料蒐集成果概述,持續更新相關內容;生態資料蒐集 應區分為水域生物、陸域植物、陸域動物等,並針對工程環境特性說明可能出現的物種資料。

可能造成之生態影響:□水流量改變□水域生物通道阻隔或棲地切割 □阻礙坡地植被演替 ■減少植被覆蓋 ■ 濁度升高 □大型施工便道施作 □土方挖填棲地破壞 ■其他:<u>干擾周邊野生動物、陸域棲地環境干擾、影響大</u>型喬木

	潛在關注物種/棲地	棲地類型及物種行為習性說明	照片
工程範圍所涉及潛在關注物種與棲地	彩鷸 珍貴稀有野生動物	喜棲於草地和草本沼澤,常以水田為主要 覓食棲地。多於黃昏或夜間活動,以昆蟲、 軟體動物及小型無脊椎動物為食,遇到干 擾時常躲入水草中,飛行力不強但擅長於 水邊覓食與活動	(團隊於其他調查案件所拍攝)



114-115年度農田水利署高雄管理處生態檢核作業委託服務(開口契約)



(本案工區照片)

- 1. 本表由設計單位填寫,主辦機關及主辦生態團隊協助提供相關資料。
- 2. 表格欄位不足請自行增加。

			填寫單位		
D-2	工區生態資料蒐集成果更新	設計單位			
工程名稱	嘉峰農地重劃區主給二(0K+615)巡防步道等改善工程(工區二)				
填表人員 (單位/職稱)	(農田水利署高雄管理處/工程員) (磐誠工程顧問股份有限公司/工程師)	填表日期	114年7月2日		

工程範圍圖:



生態資料蒐集成果更新:延續核定階段附表 P-2 之生態資料蒐集成果概述,持續更新相關內容;生態資料蒐集 應區分為水域生物、陸域植物、陸域動物等,並針對工程環境特性說明可能出現的物種資料。

可能造成之生態影響:□水流量改變□水域生物通道阻隔或棲地切割 □阻礙坡地植被演替 □減少植被覆蓋 ■ 濁度升高 □大型施工便道施作 □土方挖填棲地破壞 ■其他:干擾周邊野生動物、陸域棲地環境干擾

	潛在關注物種/棲地	棲地類型及物種行為習性說明	照片
工程範圍 所涉及潛 在關注物 種與棲地	彩鷸 珍貴稀有野生動物 (II)	喜棲於草地和草本沼澤,常以水田為主要 覓食棲地。多於黃昏或夜間活動,以昆蟲、 軟體動物及小型無脊椎動物為食,遇到干 擾時常躲入水草中,飛行力不強但擅長於 水邊覓食與活動	
			(團隊於其他調查案件所拍攝)

15



農業部農田水利署

114-115年度農田水利署高雄管理處生態檢核作業委託服務(開口契約)

農地(稻田)

在灌水期提供適宜之淺水區域或濕潤泥 地,有大量昆蟲、蚯蚓、甲殼類等小型無 脊椎動物,吸引動物停棲、覓食,甚至繁 殖,為農田性鳥種如彩鷸、田鷸、鷹斑鷸 等涉禽偏好利用之棲地環境



(本案工區照片)

- 1. 本表由設計單位填寫,主辦機關及主辦生態團隊協助提供相關資料。
- 2. 表格欄位不足請自行增加。



D 2 I	8斯迪本纪约主/丁厄_	填寫單位	
D-3 現勘調查紀錄表(工區一)			設計單位
現勘日期	114年6月10日	填表人/	(農田水利署高雄管理處/工程員)
	114年7月2日	生態團隊	
			(磐誠工程顧問股份有限公司/工程師)
現勘地點	現勘地點 X:180188		嘉峰農地重劃區主給二(0K+615)巡防步道
(坐標 TWD97) Y:2524315		工程名稱	等改善工程
現場勘查概述			照片及說明(棲地/物種等照片)

1. 棲地現況描述:

工區一預定施作巡防步道緊鄰廠房、道路、農地及果園等棲地環境,農地多為水稻田,果園種植芒果,工區範圍鄰近廠房及道路,屬於人為干擾高之環境,巡防步道現況為草生地,植物種類包含孟仁草、狗牙根等禾本科植物及盒果藤、野牽牛等爬藤類,另工區內有一株胸徑大於 25cm 之茄苳,為較具規模成樹,具有其生態價值,工區緊鄰之排水路主要為大浦支線等渠道,其內觀察到食蚊魚活動,周邊陸域動物尚有紀錄家八哥、麻雀及白頭翁等常見物種



日期:114年6月10日位置:工區周邊農地



日期:114年6月10日 位置:工區周邊有廠房、道路及果園等



日期:114年7月2日 位置:工區周邊水域棲地為灌排圳路

114-115 年度農田水利署高雄管理處牛態檢核作業委託服務(開口契約)

物種補充調查概述

2. 是否辦理物種補充調查?

■是,請續填第3項 □否。請續填第4項

3. 物種補充調查結果概述:

為瞭解工區影響範圍周邊物種及植被,故採用穿越線法沿工區起點至終點調查記錄動植物。主要為草本植物,如孟仁草、狗牙根、盒果藤、銀膠菊等生長於巡防步道,另喬木有茄冬、血桐及玉蘭等,其中茄苳樹高高過 10 公尺且樹徑大於 25 公分,具生態遮蔭與棲地價值;鳥類紀錄 8 科 12 種以麻雀及白頭翁數量最多,亦有觀察到紅鳩、綠繡眼及斑文鳥等農地常見鳥類;爬蟲類紀錄 1 科 1 種為外來種多線真稜蜥;蝴蝶類紀錄 5 科 8 種為莧藍灰蝶及黃蝶等;蜻蛉類紀錄 2 科 5 種為青紋細蟌及杜松蜻蜓等;魚類紀錄 1 科 2 種為外來種食蚊魚及孔雀花鱂

照片及說明(棲地/物種等照片)



日期:114年6月10日 位置:工區範圍納大胸徑茄苳



日期:114年6月10日 位置:工區範圍紀錄猩紅蜻蜓



日期:114年7月2日 位置:終點草生地環境紀錄斯氏繡眼

4. 現勘結果與建議:

本工程預計進行巡防道路改善工程,施作過程產生噪音及震動可能干擾周邊棲息野生動物,建議迴避生物活動高峰期施作;本工程將彩鷸列為關注種,因工程擾動可能干擾鳥類育幼,工期建議迴避彩鷸繁殖季;工程動線及臨時設施設置可能影響周邊植被,機具及材料暫置區應使用既有開發區域;工區內有一株大胸徑茄冬,極具生態價值,建議現地保留;因工程緊鄰農地及灌溉排水路,建議施工時設置擋排水設施;為營造綠帶環境供生物棲避,建議巡防道路採耐旱草種之草皮或植草磚

- 1. 本表由設計單位填寫,主辦機關、主辦生態團隊協助提供相關資料。
- 2. 表格欄位不足請自行增加。



D 2 I	日前细本幻绕主(丁厄)	填寫單位	
D-3 現勘調查紀錄表(工區二)			設計單位
現勘日期	現勘日期 114 年 6 月 10 日 114 年 7 月 2 日		(農田水利署高雄管理處/工程員) (磐誠工程顧問股份有限公司/工程師)
現勘地點 X: 179186 (坐標 TWD97) Y: 2524802		工程名稱	嘉峰農地重劃區主給二(0K+615)巡防步道 等改善工程
			en II zakon de la disse ten II.

現場勘查概述

照片及說明(棲地/物種等照片)

1. 棲地現況描述:

工區二南北兩側為水稻田,周圍尚有農地、果園、 道路及房舍等,嘉興農地重劃區小給二之十一現況 為混凝土矩形溝,預計施作擋土牆之南側農地現況 種植水稻,周邊有番茄園等農地。植物紀錄有野莧 菜、銀膠菊、高野黍等田間常見植物,陸域動物觀 察有洋燕、紅鳩、麻雀、白粉蝶等;現勘期間工區 內渠道呈乾涸,但周邊渠道內可觀察到福壽螺



日期:114年6月10日 位置:嘉興農地重劃區小給二之十一



日期:114年6月10日 位置:工區南側農地現況



日期:114年7月2日 位置:工區周邊道路現況

114-115 年度農田水利署高雄管理處生態檢核作業委託服務(開口契約)

物種補充調查概述

2. 是否辦理物種補充調查?

■是,請續填第3項 □否。請續填第4項

3. 物種補充調查結果概述:

為瞭解工區影響範圍周邊物種及植被,故採用穿越線法沿工區起點至終點調查記錄動植物。工區工範圍內紀錄植物8科12種,主要為高野黍、刺莧、倒地鈴、盒果藤等草本及藤本植物,生長於既有道路邊及田間,另有人為栽種之芒果樹;鳥類紀錄4科7種包含洋燕、赤腰燕及麻雀等;兩棲類紀錄1科1種為原生種澤蛙;蝴蝶類紀錄1科2種為白粉蝶及黃蝶;蜻蛉類紀錄1科3種為薄翅蜻蜓、杜松蜻蜓及霜白蜻蜓等;螺貝類紀錄1科1種為外來種福壽螺。未紀錄到哺乳類、爬蟲類及魚類

照片及說明(棲地/物種等照片)



日期:114年6月10日 位置:工區範圍紀錄洋燕(NT)



日期: 114 年 6 月 10 日 位置:周邊農田排水路觀察到原生種澤蛙



日期:114年7月2日 位置:周邊農田排水路觀察到外來種福壽螺


4. 現勘結果與建議:

本工程預計進行巡防道路改善工程,施作過程產生噪音及震動可能干擾周邊棲息野生動物,建議迴避生物活動高峰期施作;本工程將彩鷸列為關注種,因工程擾動可能干擾鳥類育幼,工期建議迴避彩鷸繁殖季;工程動線及臨時設置設置可能影響周邊植被,機具及材料暫置區應限制於施工擾動範圍內;因工程緊鄰農地及灌溉排水路,建議施工時設置擋排水設施

20

- 1. 本表由設計單位填寫,主辦機關、主辦生態團隊協助提供相關資料。
- 2. 表格欄位不足請自行增加。

			填寫單位	
	D-4 民眾參與紀錄表	Ę.	設計單位	
辦理日期	114年7月1日	工程名稱	嘉峰農地重劃區主給二(0K+615)巡防步道 等改善工程	
地點	工區一起點	工程階段	□核定階段 ■規劃設計階段 □施工階段	
辦理方式	□說明會 □訪談 ■現勘 □工作	坊 □座談會 □公野	聽會 □其他	
參加人員	單位/職稱		角色	
	農業部農田水利署高雄管理處/ 考丁股長	■政府機關 □專》 □其他	家學者 □陳情人 □利害關係人 □民間團體	
			289 7 7 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
	農業部農田水利署高雄管理處/ 工程員	■以府機關 □專》	家學者 □陳情人 □利害關係人 □民間團體.	
	農業部農田水利署高雄管理處/	■政府機關 □專圖	家學者 □陳情人 □利害關係人 □民間團體	
	岡山站站長	□其他		
	磐誠工程顧問股份有限公司/	□政府機關 □專家學者 □陳情人 □利害關係人 □民間團體		
主辦工程師		■其他 <u>生態檢核團隊</u>		
	磐誠工程顧問股份有限公司/	□政府機關 □專圖	家學者 □陳情人 □利害關係人 □民間團體	
	工程師	■其他_生態檢核團	<u> </u>	
	意見摘要(工區一)		處理情形回覆	
意見	:工區周邊有多處農地,根據物	回覆人員	:同意採納,並將繪製於設計圖說,請施工	
種資料盤點結	果,周邊紀錄物種豐富,如鳥類	廠商確實迴避生物	活動高峰期施作	
有棕扇尾鶯及	赤腰燕等、爬蟲類疣尾蝎虎及斑			
龜等、蜻蛉類	有薄翅蜻蜓及杜松蜻蜓等、蝶類			
鱗紋眼蛺蝶及	豆環蛺蝶等,施工期間避免於多			
數生物活動之	高峰期(早上6點前及下午5點			
後)施作,避免	克過度干擾生物棲息與覓食			
意見	:工區周邊為關注物種彩鷸偏好	回覆人員 [: 本工程預計於 10~12 月施作,可迴避彩鷸	
棲息之農地環	景境,建議工期迴避彩鷸繁殖季	繁殖季		
5~8月				
	:工區範圍內有一棵胸高直徑逾	回覆人員	:施工施作時將迴避茄苳並設置警示線	
25 公分之茄	() , 為 , 具生態價值,施工時須迴避並			
□				
意見	:工區範圍周邊有農地及果園等	回覆人員	:預計使用大埔二街 69 巷周邊道路作為施工	
可供野生動物	7棲息利用之環境,應限縮工程施	動線及暫置區,施	作範圍則限制於巡防道路,並將此措施繪製	



114-115年度農田水利署高雄管理處生態檢核作業委託服務(開口契約)

作影響範圍,並將施工便道、機具及材料暫置	於設計圖說,請施工廠商控制在施工擾動範圍內施作
區設置於既有開發區域(道路或鄰近空地),且將	
使用區域及影響範圍繪製於生態保育措施平面	
圖中,減少施工行為對生態環境之影響	
	回覆人員: 工程施作期間為非放水期,工程廢棄物將
免工程廢料流入渠道內成環境污染	集中放置,待主體工程施作完成後一併清運
	回覆人員 [] 因汛期巡防道路有機具進出及作業需求,
草生地環境,工程施作將減少整體環境綠覆	故須採混凝土設計,以滿足結構強度,但可於茄苳所在之巡防
度,建議道路鋪面評估採用耐旱草種之草皮或	道路上下游各保留 20m 不施作
植草磚,減少地表水分散失並加速環境恢復。	
附圖為前期計畫案場範例,保留既有喬木並補	
植草毯	
意見摘要(工區二)	處理情形回覆
	回覆人員 [=====]: :同意採納,並將繪製於設計圖說,請施工
動之生物活動的農地環境,建議施工期間避免	廠商確實迴避生物活動高峰期施作
於多數生物活動之高峰期(早上6點前及下午5	
點後)施作,避免過度干擾生物棲息與覓食	
	回覆人員 [本工程預計於 10~12 月施作,可迴避彩鷸
棲息之農地環境,建議工期迴避彩鷸繁殖季	繁殖季
5~8月	
	回覆人員: 本工程須於南側田地挖設擋土牆基礎,包
	 含施工動線,預計借用約 6 公尺寬之農地範圍,將於施工擾動
縮工程施作影響範圍,並將施工便道、機具及	音加工動線, 資品信用部 O 公尺見之展地配置, 府水加工複動 範圍拉設警示線
縮工程施作影響範圍,並將施工便道、機具及 材料暫置區設置於既有開發區域(周邊道路或	
材料暫置區設置於既有開發區域(周邊道路或	
材料暫置區設置於既有開發區域(周邊道路或商借鄰近空地),且將使用區域繪製於生態保育	
材料暫置區設置於既有開發區域(周邊道路或商借鄰近空地),且將使用區域繪製於生態保育措施平面圖中,減少施工行為對生態環境之影	

備註:

- 1. 本表由設計單位依機關紀錄摘要整理填寫,由主辦機關回覆,主辦生態團隊協助提供相關資料。
- 2. 相關參與人員姓名請自行遮蔽後再進行資訊公開。
- 3. 表格欄位不足請自行增加,辦理兩場以上請依次填寫紀錄表。

PC≣C


※辦理情形照片:





說明:生態保育方案可行性討論


備註:表格欄位不足請自行增加



			填寫單位
D-5 生態關	設計單位		
工程名稱	工程名稱 嘉峰農地重劃區主給二(0K+615)巡防步道等改善工程		
填表人員 (單位/職稱)	(農田水利署高雄管理處/工程員) (磐誠工程顧問股份有限公司/工程師)	填表日期	114年7月2日

1. 生態關注區域圖:

嘉峰農地重劃區主給二(0K+615)巡防步道等改善工程工區一位於岡山區嘉興里,嘉峰農地重劃區主給二(0K+615)巡防步道等改善工程位於岡山區,工區周邊包含水稻田、果園農地及草生地,此類棲地雖可提供野生動物利用,但受人為擾動頻繁,故列為陸域低度敏感區;農田圳路渠道已經人為整治,故列為水域人為干擾區;周邊工廠、房舍住宅及道路等則屬人為干擾區



2. 生態保全對象:

生態議題或 生態保全對象	生態影響預測	生態保育對策
	根據歷史資料盤點,工區周邊水稻田為彩鷸	施工期間避免於多數動物活動
干擾周邊野牛動物	(II)偏好利用棲地環境,而農地亦為諸多小型	之高峰期(早上6點前及下午5
干	野生動物活動區域,施工過程產生噪音、震	點後)施作,避免影響野生動物
	動及照明等,恐干擾野生動物棲息利用	棲息與覓食

24 **PGEC**




農業部農田水利署

114-115 年度農田水利署高雄管理處生態檢核作業委託服務(開口契約)

		施工期間迴避 5~8 月之關注物 種彩鷸繁殖期
干擾陸域棲地環境	根據現勘調查,施工範圍草生地及周邊農地可提供小型野生動物利用,如鳥類、蜻蛉類及爬蟲類等,亦為彩鷸(II)偏好利用場域,施工便道及材料暫置區可能利用上述棲地,恐干擾既有野生動物棲息環境	使用既有道路作為施工動線· 暫置區則借用周邊道路或放置 於工區內 施工期間將廢棄物集中放置· 待完工後環境整理一併清運 保留茄苓處之上下游各保留 20m 不施作·維持草生地環境 提供野生動物棲息利用
影響既有大型喬木	根據現勘調查·工區範圍內有一株胸徑大於 25公分之茄苳·可供野生動物棲息利用· 其花果亦可供生物食用·具有一定生態價 值·工程施作恐影響此喬木	施作時於茄苳樹冠層投射範圍 拉設警示線·避免機具誤傷

備註:表格欄位不足請自行增加。

- 1. 本表由**設計單位**填寫,**主辦機關、主辦生態團隊**協助提供相關資料。
- 2. 表格欄位不足請自行增加,辦理兩場以上請依次填寫紀錄表。



			填寫單位
D-5 生態關	設計單位		
工程名稱	嘉峰農地重劃區主給二(0K+615)巡防步道等		
填表人員 (單位/職稱)	(農田水利署高雄管理處/工程員) (農田水利署高雄管理處/工程員) (磐誠工程顧問股份有限公司/工程師)	填表日期	114年7月2日

3. 生態關注區域圖:

嘉峰農地重劃區主給二(0K+615)巡防步道等改善工程工區二位於岡山區嘉興里,工區周邊包含水稻田、果園農地及草生地,此類棲地雖可提供野生動物利用,但受人為擾動頻繁,故列為陸域低度敏感區;農田圳路渠道已經人為整治,故列為水域人為干擾區;周邊工廠、房舍住宅及道路等則屬人為干擾區



4. 生態保全對象:

生態議題或 生態保全對象	生態影響預測	生態保育對策	
	根據歷史資料盤點,工區周邊水稻田為彩鷸	施工期間避免於多數動物活動	
干擾周邊野生動物	(II)偏好利用棲地環境,而農地亦為諸多小型	之高峰期(早上6點前及下午5	
干	野生動物活動區域,施工過程產生噪音、震	點後)施作,避免影響野生動物	
	動及照明等,恐干擾野生動物棲息利用	棲息與覓食	

26 **P€≣C**



農業部農田水利署

114-115 年度農田水利署高雄管理處生態檢核作業委託服務(開口契約)

		施工期間迴避 5~8 月之關注物種彩鷸繁殖期限縮工程影響範圍並將施工便
干擾陸域棲地環境	根據現勘調查·周邊農地可提供小型野生動物利用·如鳥類、蜻蛉類及爬蟲類等·亦為彩鷸(II)偏好利用場域·施工便道及材料暫置	道、機具及材料暫置區限制於 工區影響範圍內,並拉設警示 線,減少施工行為對生態環境 之影響
	區可能利用周邊農地·恐干擾既有野生動物 棲地環境	於擋土牆灌漿前檢查模板結構 穩固性,預防混凝土溢流影響 周邊農地

- 1. 本表由**設計單位**填寫,**主辦機關、主辦生態團隊**協助提供相關資料。
- 2. 表格欄位不足請自行增加,辦理兩場以上請依次填寫紀錄表。


					填寫單	旦位
D-6 生態保育措施研擬(工區一)					設計員	旦位
工程名稱	嘉峰農地重劃區主	給二(0K+615)巡	防步道等	等改善工程		
填表/人員 (單位/職稱)	填表日期			114年7	月2日	
生態課 生態保	議題或 全對象		生	態保育措施		參採情形
		3.保育措施: 施工期間避免於多數動物活動之高峰期(早上6點前及下		■納入工程計 畫方案 □未納入,原 因:		
工區周圍環境現況 一個學術學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學		1.保育策略 2.保育原則 3.保育措施: 施工期間迴避	避免干	□縮小 □流 擾周邊野生動物 關注物種彩鷸。		■納入工程計 畫方案 □未納入,原 因:
茄苳現況		1.保育策略 2.保育原則 3.保育措施: 施作時於茄苳植 傷	迴避大		咸輕 □補償 示線,避免機具誤	■納入工程計 畫方案 □未納入,原 因:

28 **PGEC**

農業部農田水利署 114-115 年度農田水利署高雄管理處生態檢核作業委託服務(開口契約)

	1.保育策略	□迴避 □縮小 ■減輕 □補償	
-	2.保育原則	避免干擾陸域棲地環境	
	3.保育措施:		■納入工程計
	使用既有道路的	作為施工動線·暫置區則借用周邊道路或	畫方案
	放置於工區內		□未納入,原
			因:
工區旁既有道路			
	1.保育策略	□迴避 □縮小 ■減輕 □補償	□納入工程計
	2.保育原則	避免干擾周邊棲地環境	畫方案
	3.保育措施:		■未納入·原 因:工程施作
	工程施作需設置擋土設施・避免工程廢料流入渠道內成		期間為非放水
	環境污染		期,工程廢棄
			物將集中放
			置,待主體工
			程施作完成後 一併清運
	 1.保育策略		
	2.保育原則	避免干擾陸域棲地環境	畫方案
	3.保育措施:		■未納入,原
	3.		因:因應汛期
	地表水分散失並加速環境恢復		巡防道路需供
	也我小刀放入亚加及极势人区		機具通行進行
			清疏作業,故
			維持混凝土設
以为 参加。			計以確保結構
巡防步道現為草生地			強度。可保留
			茄苳處之上下
			游各 20m 不
			施作





現勘、討論及研擬生態保育措施的過程、紀錄:

日期	事項	辦理內容摘要
114/6/10	生態調查	紀錄工區周邊棲息之生物
114/7/1	設計討論會議	針對生態保育方案進行可行性討論
114/7/2	生態勘查	紀錄工區周邊棲息之生物


備註:表格欄位不足請自行增加。

備註:

- 1. 請依規劃設計階段附表 D-1~D-5 表單內容,綜整評估生態議題、生態影響預測及研擬生態保育措施。
- 2. 本表由設計單位填寫,並與主辦機關、主辦生態團隊確認生態保育措施參採情形。

			填寫單位		
D-6 生態保育措施研擬(工區二)			設計員	單位	
工程名稱	工程名稱 嘉峰農地重劃區主給二(0K+615)巡防步道等改善工程				
填表/人員 (單位/職稱)			·	114年7	月2日
	生態議題或		生態保育措施		参採情形
		1.保育策略 2.保育原則	■迴避 □縮小 □ 避免干擾周邊野生動		■納入工程計
		3.保育措施: 施工期間避免於多數動物活動之高峰期(早上6點前及下午5點後)施作,避免影響野生動物棲息與覓食			畫方案 □未納入,原 因:
工區周圍	環境現況				
工區周圍農地可供關注物種棲息		1.保育策略 2.保育原則 3.保育措施:	■迴避 □縮小 □ 避免干擾周邊野生動		」■納入工程計 畫方案
		施工期間迴避!	5~8 月之關注物種彩鷸	繁殖期	□未納入 [,] 原 因:
		1.保育策略	□迴避 ■縮小 □	減輕 □補償	
	1	2.保育原則	避免干擾陸域棲地環	竟	
			節圍並將施工便道、機 節圍內,並拉設警示線 響		■納入工程計 畫方案 □未納入,原 因:
限制工程	使用範圍				
		1.保育策略	□迴避 □縮小 ■	減輕 □補償	□納入工程計
	2.保育原則 3.保育措施:	避免干擾陸域棲地環		畫方案 ■未納入,原 因:本工程模	
	工程施作需設置造成環境污染	置擋土設施,避免工程	廢料流入周圍農地	板設計無須設 置擋土牆,將請施工廠商確實避免如泥漿	
溝渠及周	哥圍農地				溢流等情事發 生

生態保育措施平面圖:



現勘、討論及研擬生態保育措施的過程、紀錄:

日期	事項	辦理內容摘要
114/6/10	生態調查	紀錄工區周邊棲息之生物
114/7/1	設計討論會議	針對生態保育方案進行可行性討論
114/7/2	生態勘查	紀錄工區周邊棲息之生物

備註:表格欄位不足請自行增加。

備註:

1. 請依規劃設計階段附表 D-1~D-5 表單內容,綜整評估生態議題、生態影響預測及研擬生態保育措施。

32

2. 本表由設計單位填寫,並與主辦機關、主辦生態團隊確認生態保育措施參採情形。